

6. adım: Optimizasyon

- Optimizasyon adımının hedefleri;
- Riski azaltmak için gerekli aksiyonların belirlenmesi,
- Sorumlu ve termin tarihinin belirlenmesi,
- Alınan aksiyonların uygulanması ve dokümante hale getirilmesi,
- FMEA ekibi/yönetim/müşteriler ve tedarikçiler arasındaki işbirliğinin kurulması,
- Ürün veya prosesteki iyileştirmelerin yapılması,